

平成30年度 多可町通学路交通安全プログラム 対策一覧表

位置図No.	学校名	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況
①	中町南小	(町) 糞屋中村町中央線	西門から出て町道糞屋中村町中央線に当たる交差点	横断歩道を横断する際、運転手が気づきにくく危険な状況にある。	①「速度落とせ」表示	H30整備予定
②		(町) 中村町26号線	NTT中町別館跡地～多可町役場前ロータリー	道路幅が狭く見通しが悪い。自動車と児童の接触が懸念される。	①「文」マークの設置	H29対策済み
③	中町北小	(主) 多可柏原線	牧野交差点	速度が出ている車が、横断児童を見落とす危険性あり。	①安全指導(学校)	H29指導済み
④		(町) 東山中央線 (町) 東山2号線	町道東山中央線、町道東山2号線交差点	建物の陰になり、通学児童を確認しづらい。	①カーブミラーを大きいものに変更 ②外側線、デリネータ、十字線	①H29対策済み ②H30実施
⑤		(町) 多可高校線 (町) 東山2号線	町道多可高校線、町道東山2号線交差点	建物の陰になり、通学児童を確認しづらい。	①空き家植栽の伐採依頼	H30実施
⑥	松井小	(町) 西脇1号線	足立正和宅東三叉路	見通しが悪く、なおかつ児童が飛び出し危険。	①現場西の交差点にカーブミラー ②通学路変更	①H29対策済み ②H29対策済み
⑦		(町) 豊部35号線	豊部バイパス	歩道のない国道427号の通行が危険。	①豊部バイパス事業実施	H30以降整備予定
⑧	杉原谷小	(国) 427号	国道427号轟地内の通学路	歩道がない部分の見通しが悪く車の往来も激しい。	①歩道整備	H30.3整備済み
⑨		(国) 427号	国道427号杉原地内の通学路	歩道が途切れ、車道を歩行。	①安全指導(学校)	H29指導済み
⑩		(町) 門村丹治線	門村～大袋地内	道路が狭小で危険。	①「文」マークの設置	H29対策済み
⑪	八千代小	(主) 西脇八千代市川線	下野間地内	グリーンベルトの未設置区間がある。	①グリーンベルト設置	H30以降整備予定
⑫		(主) 西脇八千代市川線	保木交差点	交差点を南進する児童が、北向き通行車両と接触する恐れあり。	①安全指導(学校)	H29指導済み
⑬		(一) 加美八千代線	赤坂北バス停南側	県道がカーブしているので北進する車には、バス停が見づらい。	①ダイヤモンド設置	H29対策済み
⑭		(一) 加美八千代線	天船バイパス	県道の幅員狭くカーブしていて歩行するのも危険。	①天船バイパス早期完成	H30.3完成
⑮	中町中	(町) 高岸26号線 (町) 丘山渡瀬橋線	高岸地内国道の高架下付近	自転車、車両の通行確認がしづらい。	①安全指導(学校)	H29指導済み
⑯		(町) 糞屋安坂線	安坂・永谷歯科医院の交差点	自転車が、安全確認を怠って道路を横断する。	①交差点内のセンターライン ②外側線引き直し	H30実施
⑰		ポッポの道	ポッポの道と交差する道路	通行の優先を見誤る、分かりづらい。	①ベンガラ舗装	H30以降整備予定
⑰	加美中	(町) 豊部35号線	豊部バイパス	歩道のない国道427号の通行が危険。	①豊部バイパス事業実施	H30以降整備予定
⑱		(町) 豊部21号線	校門付近	過去に接触事故があった。登下校生徒と往来する車が接触する危険性あり。	①安全指導(学校)	H29指導済み
⑲		(町) 観音寺線	観音寺～郷領	通学路に指定したいが、防犯灯がなく安全面に問題あり。	①安全指導(学校)	H29指導済み
⑳	八千代中	(町) 中野間下野間線	「ふらわーしよつぷかじま」前交差点南側	ガードレールなく、左側土手から落下しそうな状況。	①安全指導(学校)	H29指導済み
⑭		(一) 加美八千代線	天船バイパス	県道の幅員狭くカーブしていて自転車通行が危険。	①天船バイパス早期完成	H30.3完成

