

令和３年度 多可町通学路交通安全プログラム 対策一覧表

位置図 No.	学校名	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況
①	中町南小	(町) 中村町26号線	町道中村町26号線、町道中村町21号線交差点南	路側帯の幅が急に狭くなる地点がありそこに側溝がある。1月から6月半ばまで、低学年児童2名が、側溝に落ちることがあった。注意喚起はしているが、日々不安である。	①目印をつける	①実施済み
②		(町) 靴屋安坂線 (町) 安坂森本線	町道靴屋安坂線、町道安坂森本線交差点	児童が登校の際に、一旦道路を横切り、その後横断歩道を渡った後、また、元の道に戻るために道路を横切るといった状況が起きている。横断歩道を渡るために、2度も道路を横切るのは大変危険である。	①安全指導	①適時実施
③		(町) 中町東線 (町) 中安田森本線	町道中町東線、町道中安田森本線交差点	歩道の幅が狭く、一列で長い列をつくって信号待ちをすることになり、通学班が一度に横断することができないときがある。信号の代わり際が危険である。	①安全指導	①適時実施
④	中町北小	(主) 多可柏原線 (町) 牧野22号線	主要地方道多可柏原線、町道牧野22号線交差点	距離は約6メートル。横断歩道を示す標識はあるが、交通量が多く、見通しも悪く、自動車もスピードを出して走っている。	①注意看板設置 ②安全指導 ③横断旗設置	①実施済み ②適時実施 ③R3実施
⑤	松井小	(国) 427号 (町) 豊部中央線	国道427号、町道豊部中央線交差点	今年度9月からの国道427号豊部バイパス工事により、通学路の変更をせざるを得ない。登校時間帯は交通量も多く、スピードが出ていて横断するのが危険。	①注意看板設置 ②安全指導	①実施済み ②適時実施
⑥		(町) 熊野部学校裏線	町道熊野部学校裏線	舗装不十分と空き家の崩落。平成28年度に補修した可能性はあるが、逆に隆起がひどい。加美中学生も自転車を通るが、困っている。	①点々補修 ②安全指導	①必要に応じて実施 ②適時実施
⑦		(町) 寺内8号線	町道寺内8号線	通学路にしているが、そもそも道が狭く、陥没もある。昨年は寺内の二宮さん付近で、ビニールハウスの設置があり、雑草が茂っていて、蛇などが心配。	①点々補修 ②安全指導	①必要に応じて実施 ②適時実施
⑧	杉原谷小	(国) 427号 (町) 清水2号線	清水上バス停付近	清水上バス停を利用している児童は登下校時のいずれかで国道427号を横断するが、横断歩道は無く、バス停北側は見通しが悪く、自動車がスピードを出して走ってくる。また、バス停との往復を狭い路側帯を歩いている。	①グリーンベルト設置 ②安全指導	①実施済み ②適時実施
⑨		(国) 427号	杉原兵太夫の墓南	加美区杉原地内において国道427号の歩道が途切れているため、車道を歩かなければならず危険。	①歩道の設置	①用地等状況が整えば実施
⑩		(町) 川東線 (町) 観音寺12号線	町道川東線、町道観音寺12号線交差点	バイパスである川東線を横断して通学しているが、横断歩道が無い。	①横断歩道の設置	①R3実施
⑪	八千代小	(県) 加美八千代線	県道加美八千代線依田橋南	登校時には、小学生が歩道中学生が自転車、通勤等の自動車と通行が集中している。緩やかなカーブになっているため見通しが悪い上に、道幅が狭く、自家用車のスピードも出ているため、危険度が高い。	①安全指導	①適時実施
⑫		(県) 加美八千代線	赤坂バス停付近	横断歩道と横断歩道予告標識はあるが、登校時スピードを出した自動車が通過したり、追い越しをする自動車もあるなど恐怖を感じる。	①安全指導	①適時実施
⑬		(町) 仕出原依田線 (町) 中野間光竜寺中池線	ガルテン八千代南交差点	見通しが悪くなっている。児童の登校時、ガルテン八千代前の交差点で道路を横断するが、木が生い茂っており、見通しが悪い。	①歩行者用カーブミラー設置 ②安全指導	①R3実施 ②適時実施
⑭		(主) 西脇八千代市川線	下野間敷田地区	歩道が無く、ところどころ側溝の蓋もない道路であり、登下校時の自動車の交通量が多く危険である。	①側溝の指定された箇所に蓋の設置 ②グリーンベルトの設置	①実施済み ②実施済み
⑮	中町中	(国) 427号	ポッポの道、主要地方道多可柏原線、県道山南多可線	歩道および車道の路側帯付近を自転車が行き通すのに、草や植木が長く伸び、歩行者も、自転車もそれを避けて通行するため、非常に危険な状態である。	①植木の剪定と草刈り ②ポッポの道拡幅 ③(主) 多可柏原線改良工事	①実施済み ②実施済み
⑯		(町) 中安田20号線	中安田20号線	生活道路化してほしい	①生活道路化	①調整できしだい実施
⑰	加美中	(町) 川東線	川東線豊部郷領交差点	国道427号豊部バイパス工事による通学路の変更により、町道川東線を通学路とする。豊部郷領で川東線を横断しなければならないが、横断歩道がなく、南側の見通しが悪い。	①川東線の路側線の付け替え ②注意看板の設置	①実施済み ②実施済み
⑱		(国) 427号 (町) 門村16号線	川東線南側BP起点付近	国道427号豊部バイパス工事による通学路の変更により、町道川東線を通学路とする。観音寺方面の横断歩道がない。	①安全指導	①実施済み
⑲		(国) 427号 (町) 豊部50号線	加美コミュニティプラザ前の豊部バイパス交差点	国道427号豊部バイパス工事により、加美コミュニティプラザ前に新たに交差点ができる。国道を横断するのに信号機がない。	①信号機の設置	①豊部BP完成時に合わせ町・県から要望する
⑳	八千代中	(県) 加美八千代線	門田南側横断歩道付近	樹木が茂って北側から来る自動車が近くに来るまで見えない上にスピードが出ているため危険である。	①高木の伐採(4本) ②ダイヤモンド補修	①実施済み ②実施済み
㉑		(町) 大屋中の谷線	町道大屋中の谷線、大屋7号線交差点付近	鹿や熊に注意の看板が傾いている。設置場所の土砂が崩れそうである。	①土砂崩れの防止	①実施済み
㉒		(町) 桑坂線 (町) 中村下村線	町道桑坂線、町道中村下村線交差点	交差点の見通しが悪く、自動車がスピードを出して通過するため危険である。	①安全指導	①適時実施