

平成31年度 多可町通学路交通安全プログラム 対策一覧表

位置図No.	学校名	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況
①	中町南小	(町) 森本11号線 (一) 山南多可線	正門から北の町道森本11号線	道路幅が狭いうえ、信号を回避する車の往来が多い。	①町道の南北2箇所に「文」マーク設置 ②県道交差点に「歩行者横断注意」の標識設置	①H30実施 ②H30対策済み
②		(一) 山南多可線 (町) 中町東線	あかね坂公園前交差点～中町南小前交差点	自転車と歩行者が歩道で輻輳して危険	①自転車の安全な通行の確保(車道混在の実施)	①H30整備予定 (H31.3)
③	中町北小	(国) 427号	安楽田(マーベラス前)	横断歩道、ダイヤモンド、停止線が消えかかっている。	①道路標示の引き直し	①H30対策済み
④		(町) 中町東線 (町) 鍛冶屋3号線	町道中町東線、町道鍛冶屋3号線交差点	横断歩道、ダイヤモンド、停止線が消えかかっている。	①道路標示の引き直し	①H30対策済み
⑤		(国) 427号	安楽田交差点	高木が茂り見通しが悪く危険。	①高木の伐採	①H30実施済み
⑥	松井小	(町) 豊部35号線	豊部バイパス	歩道のない国道427号の通行が危険。	①豊部バイパス事業実施	①H30から実施
⑦		(町) 寺内8号線	寺内8号線全線	舗装の痛みが激しく、児童が転倒する危険性がある。	①安全指導	①H30指導済み
⑧	杉原谷小	(町) 市原19号線 (町) 市原26号線	町道市原19号線、市原26号線交差点	交差点進入の優先はわかるが、通学路としての認識を高めたい。	①「文」マークの設置	①H30以降整備予定
⑨		(国) 427号	西山交差点	国道の南側歩道の側溝が開渠となって危険。	①側溝にグレーチング設置	①H30対策済み
⑩	八千代小	(町) 仕出原線	仕出原地内	通勤時信号を迂回するため、多くの車が生活道路を通る。	①「文」マークの設置	①H30以降整備予定
⑪		(一) 加美八千代線 (町) 中野間65号線	中野間大門橋西詰	県道を横断する際に多くの車が速度を出して危険。	①通学路変更	①H31対策予定
⑫		(町) 上三原線	棕の里西側	町道上三原線をくぐる棕谷川に転落防止柵がなく危険。	①転落防止柵設置	①H31以降整備予定
⑬		(主) 西脇八千代市川線	保木南交差点～中野間交差点付近	交通量は多いが道路幅は狭い。通学時間帯は通勤車が速度を出しているため危険。	①速度抑制や交通量減少対策等を実施	①H31以降実施予定
⑭	中町中	(町) 中安田森本線	森本橋～大西板金付近	歩道のない道路を通学している。外側線が消えかかっている。大西板金付近、車両が町道中安田森本線へ合流する際に見通しが悪い。	①通学路変更	①H31対策予定
⑮		(町) 中安田森本線	西安田地内	西安田地内全体的に防犯灯が少ない。	①通学路変更	①H31対策予定
⑯		(主) 多可柏原線(ぼっぼの道)	全線	交差点部分が危険。路面(舗装)が悪い。橋が凍結する。	①交差点等の安全対策 ②リニューアル	①H30実施 ②H31以降継続実施予定
⑰	加美中	(町) 豊部35号線	豊部バイパス	歩道のない国道427号の通行が危険。	①豊部バイパス事業実施	①H30から実施
⑱		(町) 豊部21号線	校門付近	校門前で、生徒と車との接触事故が起きる。	①「文」マークの設置	①H30実施
⑲	八千代中	(町) 赤坂中三原線	県道加美八千代線、町道赤坂中三原線三叉路	県道を下校時に、赤坂トンネル方面からの車が見通せない。	①交差点Rの見直し、外側線を延長し停止線を前に	①H31以降整備予定
⑳		(一) 加美八千代線	坂本地内	天船バイパス以北は、自転車が安全に通行できない。	①幅広路肩の整備	①H31以降整備予定

