

令和2年度 多可町通学路交通安全プログラム 対策一覧表

位置図No.	学校名	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況
①	中町南小	(国) 427号 (町) 曾我井中央線	曾我井バイパス交差点	曾我井の児童は、この交差点の広い歩道を集合場所に行っている。児童の通学時に通動する車が多く、もらい事故が心配である。	①交差点南側、東西に1箇所ずつガードパイプ設置 ②集合場所の変更	①R1対策予定（指示済） ②対策済み
②		(町) 中町東線 (町) 中安田森本線	中町南小前交差点	町道北側歩道を通行してきた安田方面の児童が、交差点で南、西へと2つの横断歩道を渡ることになる。青信号の時間が短く、全児童が一度に渡りきることができない。	①安全指導 ②渡り方指導	①適時実施 ②対策済み
③	中町北小	(町) 鍛冶屋北線 (町) 鍛冶屋3号線	学校南歩道橋	鍛冶屋・間子・岸上・天田の児童が歩道橋を渡る。設置から年数が経っている歩道であるため、老朽化が著しい。冬場は、路面が凍結し転倒する。	①撤去も含めて検討、現段階では修繕しながら使用 ②安全を考慮し修繕	①適時実施 ②適時実施
④		(国) 427号	安楽田交差点	押しボタン信号のため、多くの時間は黄色点滅状態。ドライバーには黄色点滅の意識があるので、赤信号を見落とす車が多発している。時に、児童が横断している最中に、急ブレーキで停車する車もある。	①看板の移動 ②横断歩道塗り直し	①R1対策予定 ②対策済み
⑤		(主) 多可柏原線	旧鍛冶屋駅から北側	植え込みの高木が生い茂って、通学路まで出てきている。	①学校で危険箇所の見直し	①対策済み
⑥	松井小	(主) 加美中央線 (町) 西脇1号線	旧南保育所交差点	通学時間帯に、抜け道として通行する通動車が多い。	保留、要確認	
⑦		(町) 的場寺内線 (町) 多田三谷線	松井小学校グラウンド西	通学時間帯にキッズランドへ送迎する保護者の車が多い。見通しはよいが広い交差点なので、もらい事故の懸念がある。	①交差点北側、東西に1箇所ずつガードパイプ設置	①西側のみ対策済み
⑧		(国) 427号 (町) 熊野部多田線	熊野部交差点	交差点西詰め北側の路肩が狭いので、赤信号で横断待ちをするスペースがなく危険。押しボタン信号が赤に変わろうとすると、急加速して通過する車がある。	①交差点のコンパクト化 ②加美電気へ安全通行要請	①対策済み ②対策済み
⑨	杉原谷小	(町) 市原19号線 (町) 市原26号線	町道市原19号線、市原26号線交差点	交差点進入の優先はわかるが、通学路としての認識を高めたい。	①「文」マークの設置 ②地元PTAへの安全配慮通知	①R2対策予定 ②R1対策予定
⑩		(町) 川東線 (町) 奥豊部観音寺線	観音寺橋東詰	バイパスである川東線を横断して通学しているが、横断歩道が無い。	①安全指導	①対策済み
⑪		(国) 427号 (町) 門村16号線	藤原電気店十字路	交通量の多い国道を横断して通学しているが、横断歩道に児童が待機していても、通動車が一旦停止することはない。現在は、飛び出し坊やが一つあるだけで、通学路（児童が横断する）だと分かる認識すらない。	①「児童横断あり」看板設置	①R1対策予定（指示済）
⑫	八千代小	(主) 西脇八千代市川線	花の宮橋北側～藤田石油店	道幅が狭いにもかかわらず、通動車の速度が速い。児童と車の接触事故あり。	①外側線引き直し ②通学路見直し	①対策済み ②検討中
⑬		(町) 俵田仕出原線 (町) 中野間ふれあい公園南交差点線	中野間ふれあい公園南交差点	登校時に俵田仕出原線を北から南へ横断する際、西から走行してくる自動車を認知しづらい。	①安全指導	①対策済み
⑭		(一) 加美八千代線	坂本バス停付近	通学時バス停に向けて県道の横断歩道を横断するが、通動車が多いうえ速度も速く一旦停止するドライバーも少ない。	①安全指導 ②調査のうえ要検討	①対策済み ②対策済み
⑮	中町中	(国) 427号	安楽田交差点	早朝と夕方に信号機と太陽が重なり、信号を判別しづらい。ドライバーから視認しにくいため、信号を見落とす危険性がある。	①安全指導	①対策済み
⑯	加美中	(町) 豊部35号線 (町) 豊部50号線	豊部バイパス	現在通学路として利用している豊部50号線を横切り豊部バイパスが整備される。十字路になる加美プラザ前については、生徒の安全通行に十分配慮した整備をお願いしたい。	①豊部バイパスの整備	①施工中
⑰		(町) 川東線	川東線北側BP起点～観音寺橋まで	川東線BPが整備され通学路として指定したいが、防犯灯がないなどの理由で指定するに至っていない。防犯灯や自転車通行帯（矢羽根）を設置していただき、通学路として利用したい。	①安全指導 ②安全指導	①対策済み ②対策済み
⑱		(国) 427号 (町) 門村16号線	藤原電気店十字路	門村16号線から国道を横断する際、門村消防庫前に設置してるカーブミラーを確認するが、ミラーの向きが悪く迫ってくる車を視認できない。	①安全指導	①対策済み
⑲	八千代中	(主) 西脇八千代市川線	中野間交差点	歩道と車道に段差があり、生徒が自転車転倒する事故が発生している。保護者からも段差をなくして欲しいとの要望がある。	①縁石の設置	①対策済み
⑳		(一) 加美八千代線	赤坂三原線三叉路の南北	左側通行で帰宅するには、歩道のない道路の路肩を通行しなければならない。車が自転車のそばぎりぎりを通るので危険を感じる。	①安全指導	①対策済み
㉑		(町) 中野間中央線 (町) 中野間片瀬線	貴船橋交差点	変則的な五叉路の交差点。交差点でのもらい事故が心配。安全柵などの設置をお願いしたい。	①安全柵の設置	①R1対策予定

对策箇所図

