

令和6年度 多可町通学路交通安全プログラム 対策一覧表

位置図 No.	管理番号	学校名	路線名	箇所	通学路の状況	対策内容	対策状況
①	100301	中町南小	(一) 山南多可線、 町道中安田森本線 交差点	(一) 山南多可線、 町道中安田森本線 交差点	歩道の幅が狭く、一列で長い列をつくって信号待ちをすることになり、通学班が一度に横断することができないときがある。信号の変わり際が危険である。	①歩道の拡幅	①R4年度より実施
②	100501		町道安坂9号線	中区安坂 地内	雨の多い日に、坂の上から雨が増水し、北側の側溝が水であふれる。そのためグレーチングをしていない側溝が見えなくなり、児童が側溝にはまって流される恐れがある。	①現地周囲を確認し、グレーチングを設置を検討	①R6年度
③	100502		町道安坂2号線 町道森本11号線	多可町立中町南小学校北側	経年劣化により、舗装の損傷が激しく雨の日には雨水が溜まるほどである。車が通ると道路の水がはねて、登校児童にかかることが度々ある。	①舗装修繕	①R5年度実施
④	100503		町道岸上中村町線	アスパル前交差点から たかセンター薬局前	当路線は、多可町立中町南小学校の通学路としての指定があるが歩道がなく、通学児童の安全が十分に確保されていない危険な状況となっている。	①歩道整備	①R6年度
⑤	110501	中町北小	町道中町北線	町道中町北線	停止線及び横断歩道の予告区表示が薄くなっている箇所があり、児童の横断に支障をきたしている。	①停止線、ダイヤマークの引き直し ②横断歩道のカラー化	①R5年度実施 ②R6年度
⑥	200501	松井小	町道多田三谷線	多可町立松井小学校東側	松井小学校西側の横断歩道の白線が薄くなっている。 児童の横断に支障をきたしている。	①横断歩道、停止線の補修 (舗装修繕検討)	①R5年度実施 (R6年度)
⑦	212901	杉原谷小	国道427号	加美区杉原 地内	加美区杉原地内において国道427号線の歩道がとぎれているため、車道を歩いている。国道は車の通行も多く、飛ばしている車が多い。安全を確保するため、歩道の設置を要望。	①歩道整備	①R4年度より実施
⑧	210401		町道西山12号線	加美区西山 地内	外側線が消えていて外側線の跡を目安に歩いている状況である。外側線が消えて、車が寄ってくることもあり危険。	①外側線の引き直し	①R5年度実施
⑨	210501		町道門村17号線	加美区門村 地内	奥豊部・観音寺の2地区児童が通っている奥豊部地区内通学路の横に溝が流れており、柵が無い箇所が約100m程ある。 道幅が狭いため、車が通る度に避けているが、溝に落ちた児童もいる。	①転落防止柵設置	①R5年度実施
⑩	210502		町道川東線	加美区観音寺地内	観音寺地区児童は町道川東線を横断して通学しているが、児童が横断歩道を渡ろうとしても停止しない車がある。	①安全指導	①R5年度実施
⑪	300403	八千代小	町道中野間中央線	八千代ブラザから 貴船橋の間	歩道に高木の根が残っており、通学時に児童が、根にぶつかり転倒し怪我をする恐れがある。	①抜根 ②舗装修繕	①R3年度より着手
⑫	300501		一般県道加美八千代線	八千代区赤坂地内	バス停へ行くのに、県道加美八千代線を横断するが北へ向かう車からは横断歩道が見えにくく、スピードを緩めない車が多いため危険である。	①路面標示	①R5年度実施
⑬	300502		町道下野間東西線	下野間交差点から 町道下野間南北線の間	外側線が消えていて外側線の跡を目安に歩いている状況である。外側線が消えて、車が寄ってくることもあり危険。	①外側線の引き直し	①R5年度実施
⑭	300503		町道仕出原線	八千代区仕出原地内	・町道仕出原線の一部が、隣接する仕出原川との距離が近く傾斜がきつい斜面となっているため、児童が誤って転落する恐れがある。	①転落防止柵の設置	①R6年度
⑮	220501	加美中	(国) 427号	加美区門村 地内	登校時国道427号を東から西に横断する小学生と西から東に横断する中学生が交錯するため、衝突する恐れが危険である。	①横断歩道設置	①R5年度実施
⑯	220502		町道豊部線	旧加美中学校前 交差点	豊部バイパスが開通し、旧道の信号がなくなっており、横断歩道を停止しない車と登校中の生徒が接触しそうになる。	①安全指導	①R5年度実施
⑰	310501	八千代中	一般県道加美八千代線	八千代区赤坂地内	下校時、自転車では北部へ帰る生徒が、町道赤坂中三原線から県道に進入する車がギリギリまで出てきて生徒と接触しそうになる。	①区画線の引き直し検討	①R6年度
⑱	310502		主要地方道西脇八千代市川線	八千代区中野間地内	樹木や雑草が道路に出ており、自転車が白線を越えて車道に出て、よけなければ通れない箇所がある。	①支障箇所の枝撤去	①R5年度実施
⑲	310503		町道中野間中央線	町道中野間中央線	樹木や雑草が道路に出ており、自転車が白線を越えて車道に出て、よけなければ通れない箇所がある。	①定期的な草刈り	①R5年度実施

令和 6 年度 対策箇所図

