

学校(園)施設の耐震診断結果及び耐震化計画一覧表

番号	学校(園)名	建物区分	構造	階数	建築年度	保有面積	耐震診断の種類	診断年度	Is値	優先度ランク	補強年度	備考
1	(旧)中町幼稚園	管理棟	S	1	S48	206	2次診断	H12	0.54	—	H13	補強後のIs値(0.86)
		遊戯室棟	S	1	S49	284	2次診断	H12	0.41	—	H13	補強後のIs値(0.81)
2	加美幼稚園	全棟	W	1	H22	2,118	新耐震基準					
3	八千代幼稚園	5歳児棟	W	1	H11	205	新耐震基準					
		遊戯棟	W	1	H11	341	新耐震基準					
		管理棟	W	1	H11	351	新耐震基準					
4	中町南小学校	北校舎	R	3	S32.45	1,769	2次診断	H13	0.32	—	H14	補強後のIs値(0.75)
		中校舎	R	2	S40	1,039	2次診断	H16	0.40	—	H20	補強後のIs値(0.87)
		南校舎	R	2	S49	516	2次診断	H21	0.59	—	H22	補強後のIs値(0.83)
		体育館	S	2	H1	1,280	新耐震基準					
5	中町北小学校	北校舎	R	2	S36	1,249	2次診断	H14	0.49	—	H15	補強後のIs値(0.71)
		南校舎	R	2	S57	1,190	新耐震基準					
		体育館	S	2	S51	853	2次診断	H23	0.37	—	H24	補強後のIs値(1.49)
		図書・PC棟	S	2	H15	301	新耐震基準					
6	松井小学校	管理・教室棟	R	3	S58	3,286	新耐震基準					
		体育館	R	2	S58	820	新耐震基準					
7	杉原谷小学校	管理・教室棟	R	3	S53	2,732	2次診断	H15	0.37	—	H17	補強後のIs値(0.76)
		体育館	R	1	S53	704	2次診断	H24	0.17	—	H25	補強後のIs値(1.28)
8	八千代小学校	管理・教室棟	R	2	H4	3,383	新耐震基準					
		体育館	R	2	H4	1,119	新耐震基準					
9	中町中学校	南校舎	R	2	S35.36	1,289	2次診断	H15	0.47	—	H18	補強後のIs値(0.75)
		北校舎	R	3	S39.52	1,994	2次診断	H13	0.25	—	H14	補強後のIs値(0.71)
		技術・PC棟	S	2	H6	592	新耐震基準					
		体育館	R	2	H16	1,407	新耐震基準					
		格技場	S	1	S61	602	新耐震基準					
		部室棟	R	2	H18	252	新耐震基準					
10	加美中学校	南校舎	R	3	H13.14	4,329	新耐震基準					
		北校舎	R	2	S39	911	2次診断	H14	0.39	—	H14	補強後のIs値(0.82)
		体育館	W	2	S63	1,617	新耐震基準					
		格技場	S	1	S60	599	新耐震基準					
11	八千代中学校	南校舎	R	3	S45.46	3,118	2次診断	H19	0.32	—	H21.22	補強後のIs値(0.72)
		北校舎	R	2	S46	1,268	2次診断	H19	0.63	—	H23	補強後のIs値(0.72)
		体育館	S	2	S47	1,221	2次診断	H7	0.28	—	H8	補強後のIs値(0.88)

※平成30年4月1日現在で200㎡以上の建物を調査対象として計上しています。

※PC棟とはコンピュータ教室棟を示しています。